

中央生态环境保护督察群众举报转办和边督边改公开情况一览表（兰州新区第十八批1件）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3GS202312070009	兰州新区上川镇上古山村境内的“兰州新区西排洪渠”工程停建好几年了，对当地的排洪沙沟造成了破坏，现在每天沙沟中偷运砂石的车辆来回穿梭，车辆过处尘土飞扬，黄土漫天，如遇山洪暴发，对排洪沟沿线居民及下游新区化工园区将会带来严重威胁。	兰州新区	生态	1. “兰州新区西排洪渠”项目，于2016年3月开工，因该排洪渠将四眼井沙沟天然沟道硬化、且引洪流量大，使原天然沟道丧失了自身蓄滞洪能力，非但不能解决防洪问题，反而会将上游山洪直接导引至下游村庄、工业园区及中川国际机场，加大了下游发生洪灾的隐患，其治理洪水理念与新时期洪水治理“上蓄中滞下排”思路不符，且投资巨大，严重浪费工程资源。为此，经综合研判、科学论证，新区于2017年2月叫停了西排洪渠工程项目。为完善兰州新区城市防洪体系，节约集约工程资源，消除该区域防洪隐患，考虑到上川镇四眼井沙沟两侧原居住群众已自然搬迁，经专家科学论证，投资建设了刘家井滞洪调蓄水库。该水库自2021年6月建成投运以来，已分别在2022年8月4日、2023年8月9日和8月10日三次有效拦蓄四眼井沙沟下泄洪水，有效完成了防洪度汛重任，有力保障了下游园区、周边村庄及中川国际机场防洪安全，不存在举报人反应的“对当地的排洪沙沟造成了破坏，如遇山洪暴发，对排洪沟沿线居民及下游新区化工园区将会带来严重威胁”问题。（部分属实） 2. 经核实，上川镇四眼井沙沟上古山村段周围无砂石料场，不存在偷运砂石的情况。该沙沟段为天然沙沟，坑洼不平，不具备车辆通行条件，故该段不存在车辆穿梭、尘土飞扬的问题。（不属实）	属实	举一反三，加强类似问题的排查整治，依法依规做好监督管理。	兰州新区将认真抓好整改。一是严格落实“河湖长”制，全力做好刘家井水库的运营管理，切实发挥好防洪蓄水、水源保障等作用。二是强化道路安全宣传教育，引导群众通过安全道路通行，并落实好洒水等环保措施，减少便道尘土。	阶段办结	无